



> Innenansicht Werkstatt\_2

## WERKSTATT FÜR REISEMOBILE IN DORTMUND

BAUHERR: DÜRRWANG GMBH & CO.

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die Erweiterung des vorhandenen Betriebsgebäudes des Hymer Autohauses der Firma Dürrwang. Die vorhandene Werkstatt (Werkstatt 1) mit drei Wartungs- und Reparaturständen wurde um eine Halle mit vier Wartungs- und Reparaturständen, ein Lager, eine Waschhalle und einen Bremsenprüfstand, in nördlicher Richtung erweitert. Gestalterisch werden die Vorgaben des Bestandes übernommen. Das Tragwerk besteht aus einer Stahlrahmenkonstruktion, die

Fassade ist aus Gasbetondielen in nichttragender Bauweise vorgehängt. Die Lichtkuppeln im Flachdach mit Folien-Deckung dienen teilweise als RWA-Öffnungen. Weiterhin liefern sie eine gute Ausleuchtung der Halle, so dass hauptsächlich auf künstliches Licht verzichtet werden kann.

Die nördlichen Freiflächen werden neu geordnet, bis 10 m nördlich des Neubaus wird das Gelände eben gestaltet. Der restliche Teil setzt sich durch einen Geländeversprung ab und wird als Ausstellungsfläche genutzt.

PLANUNGSBEGINN: 05/2006  
BAUBEGINN: 08/2008  
FERTIGSTELLUNG: 08/2009  
NGF: 930 m<sup>2</sup>  
BRI: 5.700 m<sup>3</sup>  
KOSTEN: 940.000 € [KG 300-500]

ADRESSE:  
Nortkirchenstraße 63  
44263 Dortmund



> Einfahrtstor



> Nord-Ost-Ansicht